

01.02.2016 г.



Согласовано:
Председатель НОО ВОИ
А.Е. Терлецкий

УТВЕРЖДАЮ,
Руководитель департамента образования
и молодежной политики
А.Г. Ширин
« 14 » 20 16 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта ГБОУ ЦППРК
Адрес объекта обл. Новгородская, г. Великий Новгород, ул. Яковлева, д. 15
Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 2984,8 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка Да 7170 кв.м
Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта _____
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального _____

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения) _____
полное юридическое наименование государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции"
краткое наименование ГБОУ ЦППРК
Юридический адрес организации (учреждения) обл. Новгородская, г. Великий Новгород, ул. Яковлева, д. 15
Форма собственности Государственная собственность
Территориальная принадлежность Региональная принадлежность
Вышестоящая организация (наименование) _____
Адрес вышестоящей организации, другие координаты _____

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности Учреждения образования->Школы
Виды оказываемых услуг _____
Форма оказания услуг Бюджетная форма
Основание для пользования объектом Оперативное управление
Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
Категории обслуживаемых инвалидов: К
Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) 214 вместимость 214 пропускная способность 214
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
автобусы №№1,2,6,9а,11,16,101
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.
3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да
3.2.4 Перекрестки: Звуковой сигнал, Регулируемый, С таймером
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: _____
3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание: наличие пандусов _____
Их обустройство для инвалидов на коляске: наличие пандусов

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

ГОБОУ ЦППРК

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	А, Б, ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основание обследования Распоряжение администрации
 Дата актуальности 01.02.2016
 Обследование № 1

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Прилегающая территория -> Вход

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Ограждение территории					Наличие	Да		
	-Вход на территорию через ограждение	к				Наличие	Да		
	-Знак доступности учреждения					Наличие	Нет		
	-Ширина прохода, калитки, проёма в ограждении	к	о	с		Не менее 90 см	130		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Пути движения -> Горизонтальные пути движения

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Коридор/холл								
	-Аудиовизуальные информационно-справочные системы					наличие	Нет		
	-Визуальные средства информации о предоставлении услуг				г	Наличие	Да		
	-Глубина зоны перед дверью								
	-На «себя»					не менее 150 см	240		
	-От «себя»					не менее 120 см	250		
	-Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м)	к	о			наличие	Не требуется		
	-Для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	к				не менее 1 ед. на этаж			
	-Для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)		о			не менее 1 ед. на этаж			
	-Разворотные площадки	к				наличие	Да		
	-Глубина	к				не менее 150 см	250		
	-Ширина	к				не менее 150 см	250		
	-Речевые информаторы и маяки					наличие	Нет		
	-Световые текстовые табло для вывода оперативной информации					наличие	Нет		
	-Таксофон на высоте не более 80 см					наличие	Нет		
	-Тактильные средства информации о предоставлении услуг			с		наличие	Нет		

	-Высота размещения			с		110-150 см		
	-Указатели, пиктограммы:	к	о	с	г	наличие	Нет	
	-Освещенность					наличие		
	-Размещение на высоте	к		с		не более 200 см		
	-Ширина пути движения					не менее 150 см	300	
	-С оборудованием и мебелью	к				не менее 120 см	150	

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Санитарно-бытовые помещения -> Санузел общего назначения

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Санузел на этаже (указать этаж в описании норматива)	к	о	с		Наличие	Да		
	-Знак доступности помещения					наличие	Нет		
	-Зона для маневрирования кресла-коляски перед входом	к				наличие	Да		
	-Глубина	к				не менее 150 см	300		
	-Ширина	к				не менее 150 см	300		
	-Кнопка вызова помощи с выводом в комнату охраны, дежурного	к	о			наличие	Нет		
	-Наличие двустворчатой двери					наличие	Нет		
	-Раковина					наличие	Да		
	-Высота раковины	к				75-85 см	80		
	-Зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	к				наличие	Да		
	-Глубина	к				не менее 130 м	140		
	-Ширина	к				не менее 85 см	90		
	-Опорный поручень (на уровне верхнего края раковины)		о			наличие	Да		
	-Универсальная кабина					Наличие	Да		
	-Габариты кабины (минимальные глубина x ширина)								
	-Глубина	к				не менее 170 см	190		
	-Ширина	к				не менее 150 см	155		
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	к				наличие	Да		
	-Глубина	к				не менее 120 см	160		
	-Ширина	к				не менее 75 см	100		
	-Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)					наличие	Да		
	-Тактильная маркировка со стороны дверной ручки					наличие	Нет		
	-Унитаз	к	о			наличие	Да		
	-Высота унитаза	к				45-60 см	50		
	-Опорные поручни у унитаза	к	о			наличие	Да		
	-Откидные (со стороны зоны для кресла-коляски)	к				наличие	Да		
	-Стационарные	к	о			наличие	Да		
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	к				не менее 87 см	100		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Санитарно-бытовые помещения -> Санузел общего назначения

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Санузел на этаже (указать этаж в описании норматива)	к	о	с		Наличие	Да		
	-Знак доступности помещения					наличие	Нет		
	-Зона для маневрирования кресла-коляски перед входом	к				наличие	Да		
	-Глубина	к				не менее 150 см	300		
	-Ширина	к				не менее 150 см	300		
	-Кнопка вызова помощи с выводом в комнату охраны, дежурного	к	о			наличие	Нет		
	-Наличие двустворчатой двери					наличие	Нет		
	-Раковина					наличие	Да		
	-Высота раковины	к				75-85 см	80		
	-Зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	к				наличие	Да		
	-Глубина	к				не менее 130 м	140		
	-Ширина	к				не менее 85 см	90		
	-Опорный поручень (на уровне верхнего края раковины)		о			наличие	Да		
	-Универсальная кабина					Наличие	Да		
	-Габариты кабины (минимальные глубина x ширина)								
	-Глубина	к				не менее 170 см	190		
	-Ширина	к				не менее 150 см	155		
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	к				наличие	Да		
	-Глубина	к				не менее 120 см	160		
	-Ширина	к				не менее 75 см	100		
	-Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)					наличие	Да		
	-Тактильная маркировка со стороны дверной ручки					наличие	Нет		
	-Унитаз	к	о			наличие	Да		
	-Высота унитаза	к				45-60 см	50		
	-Опорные поручни у унитаза	к	о			наличие	Да		
	-Откидные (со стороны зоны для кресла-коляски)	к				наличие	Да		
	-Стационарные	к	о			наличие	Да		
	-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	к				не менее 87 см	100		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Функциональная Зона -> Актный зал

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие					наличие	Да		
	-Для зрительного зала – мероприятия для лиц с нарушением слуха				г	наличие	Нет		
	-Доля мест для колясочников	к				не менее 2%	2		
	-Ширина прохода к месту для колясочника	к				не менее 120 см	150		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Функциональная Зона -> Библиотека (читальный зал)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие					наличие	Да		
	-Для зрительного зала – мероприятия для лиц с нарушением слуха				г	наличие	Нет		
	-Доля мест для колясочников	к				не менее 2%	2		
	-Ширина прохода к месту для колясочника	к				не менее 120 см	120		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Функциональная Зона -> Спортивный зал

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие					наличие	Да		
	-Для зрительного зала – мероприятия для лиц с нарушением слуха				г	наличие	Нет		
	-Доля мест для колясочников	к				не менее 2%	10		
	-Ширина прохода к месту для колясочника	к				не менее 120 см	200		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Функциональная Зона -> Столовая

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие					наличие	Да		
	-Для зрительного зала – мероприятия для лиц с нарушением слуха				г	наличие	Нет		
	-Доля мест для колясочников	к				не менее 2%	2		
	-Ширина прохода к месту для колясочника	к				не менее 120 см	120		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ГБОУ ЦПРК

Категории инвалидов:

передвигающиеся на креслах-колясках	Не доступно
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Не доступно
с нарушениями зрения	Не доступно
с нарушениями слуха	Не доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

ГБОУ ЦПРК

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
--------	---	---

1	Все зоны и участки	
---	--------------------	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 01.02.2016

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от 18.03.2014

3. Решения Комиссии _____ от _____